



Tour-de-Peilz - Gymnase de Burier

Rénovation des terrains de sport

Description

Les terrains de sport extérieurs du gymnase de Burier furent construits en même temps que les bâtiments, en 1977-1978. Depuis cette date, peu ou pas de travaux furent réalisés. Une rénovation complète a été planifiée pour 2020-2021. Realsport a obtenu le contrat de rénovation de l'ensemble des installations extérieures. Cette installation a été repensée avec les meilleures revêtements en qualité et durabilité disponibles actuellement sur le marché. Les détails techniques ont particulièrement été soignés permettant une utilisation simplifiée ainsi qu'une maintenance réduite des installations. Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux jeunes utilisateurs de ces magnifiques installations.

Die Außensportplätze des Gymnasiums Burier wurden zur gleichen Zeit wie die Gebäude gebaut, nämlich 1977-1978. Seitdem wurden nur wenige oder gar keine Arbeiten durchgeführt. Eine vollständige Renovierung wurde für 2020-2021 geplant. Realsport erhielt den Auftrag, die gesamte Außenanlage zu renovieren. Die Anlage wurde mit den qualitativ hochwertigsten und haltbarsten Belägen neu gestaltet, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die technischen Details wurden besonders berücksichtigt, um die Nutzung zu vereinfachen und die Wartung der Anlage zu verringern. Wir wünschen den jungen Nutzern viel Spaß mit dieser wunderschönen Anlage.

Adresse et localisation

Rte de Chailly 170, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse

Travaux

Marque RS : CONIPUR SW

Surface : 11'000 m²

Date d'ouverture du chantier : 09.11.2020

Date de remise de l'objet : 02.09.2022

Contacts

Maître d'ouvrage

Etat de Vaud

Place du Casino 2
1110 Morges

Ingénieur/architecte

Fesselet Architecte

Avenue de Gilamont 46
1800 Vevey

Direction des travaux

Sportfloor Technologies SA

Route des Fluides 5
1762 Givisiez

Bureau technique

Sportfloor Technologies SA

Route des Fluides 5
1762 Givisiez