



Gossau - Fürstenlandsaal Sanierung Hallenboden

Descrizione

Entfernung der Parkettdiele auf dem vorhandenen Schwingboden. Einbau von neuen Bodenhülsen und Reparatur der Unterkonstruktion.

Einbau einer neuen 22mm starken Parkettdiele inkl. neuer Hülsendeckel mit Gummidichtung. Versiegelung und Linierung der neuen Oberfläche.

Indirizzo e posizione

Bahnhofstrasse 29, 9200 Gossau, Suisse

Lavoro

Superficie: 425 m²

Data di apertura del sito : 29.09.2023

Data di consegna: 12.10.2023

Contatti

Cliente

Stadt Gossau