



Wettingen – Sportanlage Klösterli

Reparaturarbeiten Laufbahn

Beschreibung

In Wettingen durfte die Firma Realsport die bestehende Laufbahn fachgerecht sanieren. Über die Jahre hatte sich im Bereich der Laufbahn eine deutliche Senkung gebildet, verursacht durch Setzungen im Untergrund.

Um diese Unebenheit dauerhaft zu beheben, wurde der Sportbelag im betroffenen Abschnitt zurückgebaut. Anschliessend erfolgte ein Asphaltausgleich, bevor der Belag neu eingebaut wurde.

Zur Optimierung der Haltbarkeit und Funktionalität wurde auf der gesamten Laufbahn eine zweilagige Spritzbeschichtung aufgetragen. Abschliessend haben wir die Markierungen vollständig erneuert, damit die Anlage wieder in bestem Zustand für den sportlichen Einsatz zur Verfügung steht.

Adresse und Örtlichkeit

Kanzlerrainstrasse 11, 5430 Wettingen, Suisse

Arbeiten

RS Marke : Resotan roma

Fläche : 700 m²

Eröffnungsdatum der Baustelle : 26.03.2025

Lieferungsdatum der Arbeit : 17.04.2025

Kontakte

Bauherrschaft

Andreas Stücker

Schönmatstrasse 8
4153 Reinach BL

Bauleitung

Stücker AG

Schönmatstrasse 8
4153 Reinach