



## Gerzensee - Sportplatz Bächlifeld Sanierung Kunstrasenfeld

### Beschreibung

---

Die Gemeinde Gerzensee beauftragte die Realsport AG mit der Sanierung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Bächlifeld. In einem ersten Arbeitsschritt wurde der verfüllte Kunstrasen sowie die Elastikschicht vollständig zurückgebaut und fachgerecht entsorgt

Als Elastikschicht wurde neu auf eine vorgefertigte Matte gesetzt. Im nächsten Schritt verlegte Realsport den neuen Kunstrasenteppich. Die Spielfeldlinien wurden passgenau in den Rasen eingeschnitten, präzise verklebt und an allen Rändern fest fixiert. Zum Einsatz kam das System Lano 4G Star, das sämtliche Anforderungen des FIFA-Quality-Standards erfüllt.

Trotz den winterlichen Verhältnissen konnte das Team der Realsport AG die Arbeiten erfolgreich abschliessen

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Rückbau des verfüllten Kunstrasens inkl. Elastikschicht
- Ausgleich des bestehenden Asphalts
- Verlegen des neuen Kunstrasens inklusive Elastikmatte
- Linierung der kompletten Anlage

### Adresse und Örtlichkeit

---

#### Sportplatz Bächlifeld

Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee, Suisse

### Arbeiten

---

RS Marke : Lano 4G Star

Fläche : 6'110 m<sup>2</sup>

Eröffnungsdatum der Baustelle : 04.11.2025

Lieferungsdatum der Arbeit : 17.12.2025

### Kontakte

---

#### Bauherrschaft

#### Gemeinde Gerzensee

Spielgasse 1  
3115 Gerzensee

#### Ingénieur/architecte

#### Keller Freiraumplanung GmbH

Erlenweg 2  
3263 Bütigen