



Wettingen – Sportanlage Klösterli

Reparaturarbeiten Laufbahn

Description

In Wettingen durfte die Firma Realsport die bestehende Laufbahn fachgerecht sanieren. Über die Jahre hatte sich im Bereich der Laufbahn eine deutliche Senkung gebildet, verursacht durch Setzungen im Untergrund.

Um diese Unebenheit dauerhaft zu beheben, wurde der Sportbelag im betroffenen Abschnitt zurückgebaut. Anschliessend erfolgte ein Asphaltausgleich, bevor der Belag neu eingebaut wurde.

Zur Optimierung der Haltbarkeit und Funktionalität wurde auf der gesamten Laufbahn eine zweilagige Spritzbeschichtung aufgetragen. Abschliessend haben wir die Markierungen vollständig erneuert, damit die Anlage wieder in bestem Zustand für den sportlichen Einsatz zur Verfügung steht.

Adresse et localisation

Kanzlerrainstrasse 11, 5430 Wettingen, Suisse

Travaux

Marque RS : Resotan roma

Surface : 700 m²

Date d'ouverture du chantier : 26.03.2025

Date de remise de l'objet : 17.04.2025

Contacts

Maître d'ouvrage

Andreas Stücker

Schönmatstrasse 8
4153 Reinach BL

Direction des travaux

Stücker AG

Schönmatstrasse 8
4153 Reinach