




Thalwil – Kunstrasen Brand

Sanierung Kunstrasen

Description

Im Rahmen der Umbauarbeiten auf der Sportanlage Brand in Thalwil, erhielt die Firma Realsport den Zuschlag für das Liefern und Verlegen des neuen Unverfüllten Kunstrasens.

Als neue Elastiksschicht wurde eine vorgefertigte Elastikmatte verwendet. Anschliessend konnte der neue Kunstrasen bereits verlegt werden. Die Linien wurden in den neuen Teppich eingeschnitten, sauber eingeklebt und anschliessend an den Rändern fixiert.

Das verwendete System, Lano 4G Star, entspricht allen Anforderungen des FIFA Quality Standards und erfüllt somit die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die für den professionellen und intensiven Sportbetrieb unerlässlich sind.

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Verlegung der Elastikmatte
- Verlegen des neuen Kunstrasens
- Linierung der kompletten Anlage

Adresse et localisation

Sportanlage Brand

Bodenstrasse 15, 8800 Thalwil, Suisse

Travaux

Marque RS : Lano 4G Star

Surface : 7'632 m²

Date d'ouverture du chantier : 28.08.2025

Date de remise de l'objet : 10.09.2025

Contacts

Maître d'ouvrage

Gemeinde Thalwil

Ale Landstrasse 112
8800 Thalwil

Direction des travaux

Sportrasen GbmH

Schachenweg 4
8908 Hedingen